



LUKB Sanierungen Hauptsitz, Luzern

In der ersten Etappe wurde beim Bankteil das 1. UG und der Personaleingang EG komplett saniert. Danach erfolgte der Umbau der Untergeschosse 2 bis 4 inklusive Tresorräume. Der Kundenempfang erhielt ein neues Gesicht. Die Umbauten beinhalteten die Erneuerungen sämtlicher elektrischen Installationen in allen Räumen im Banksektor. Um den Kundebetrieb aufrechtzuerhalten, wurden die Tresorräume in verschiedenen Etappen behandelt.

Fachbereiche	Elektrotechnik Automation Sicherheit & Überwachung IT & Kommunikation Licht	Spezialitäten	Bauen unter laufendem Betrieb Thermographie
Dienstleistungen	Consulting Engineering Optimierung	Bauherrschaft	LUKB, Luzern
		Architekt	Schmid GU AG, Ebikon
		Realisation	2014 bis 2015

Bild © zvg Luzerner Kantonalbank AG